



TOLÉRANCES SELON ISO TOLERANZEN GEMÄSS ISO TOLERANCES AS PER ISO

ISO h5

≤ 3 mm	0/-0.004 mm
> 3 ≤ 6 mm	0/-0.005 mm
> 6 ≤ 10 mm	0/-0.006 mm
>10 ≤ 18 mm	0/-0.008 mm
>18 ≤ 30 mm	0/-0.009 mm
>30 ≤ 50 mm	0/-0.011 mm

ISO h6 / DIN 59361

≤ 3 mm	0/-0.006 mm
> 3 ≤ 6 mm	0/-0.008 mm
> 6 ≤ 10 mm	0/-0.009 mm
>10 ≤ 18 mm	0/-0.011 mm
>18 ≤ 30 mm	0/-0.013 mm
>30 ≤ 50 mm	0/-0.016 mm

ISO h7 / DIN 59360

≤ 3 mm	0/-0.010 mm
> 3 ≤ 6 mm	0/-0.012 mm
> 6 ≤ 10 mm	0/-0.015 mm
>10 ≤ 18 mm	0/-0.018 mm
>18 ≤ 30 mm	0/-0.021 mm
>30 ≤ 50 mm	0/-0.025 mm

ISO h8 / DIN 670

≤ 3 mm	0/-0.014 mm
> 3 ≤ 6 mm	0/-0.018 mm
> 6 ≤ 10 mm	0/-0.022 mm
>10 ≤ 18 mm	0/-0.027 mm
>18 ≤ 30 mm	0/-0.033 mm
>30 ≤ 50 mm	0/-0.039 mm

ISO h9 / DIN 671

≤ 3 mm	0/-0.025 mm
> 3 ≤ 6 mm	0/-0.030 mm
> 6 ≤ 10 mm	0/-0.036 mm
>10 ≤ 18 mm	0/-0.043 mm
>18 ≤ 30 mm	0/-0.052 mm
>30 ≤ 50 mm	0/-0.062 mm

ISO h10

≤ 3 mm	0/-0.040 mm
> 3 ≤ 6 mm	0/-0.048 mm
> 6 ≤ 10 mm	0/-0.058 mm
>10 ≤ 18 mm	0/-0.070 mm
>18 ≤ 30 mm	0/-0.084 mm
>30 ≤ 50 mm	0/-0.100 mm

ISO h11 / DIN 668

≤ 3 mm	0/-0.060 mm
> 3 ≤ 6 mm	0/-0.075 mm
> 6 ≤ 10 mm	0/-0.090 mm
>10 ≤ 18 mm	0/-0.110 mm
>18 ≤ 30 mm	0/-0.130 mm
>30 ≤ 50 mm	0/-0.160 mm

ISO fg6

≤ 3 mm	-0.004/-0.010 mm
> 3 ≤ 6 mm	-0.006/-0.014 mm
> 6 ≤ 10 mm	-0.008/-0.017 mm

ISO fg7

≤ 3 mm	-0.004/-0.014 mm
> 3 ≤ 6 mm	-0.006/-0.018 mm
> 6 ≤ 10 mm	-0.008/-0.023 mm

ISO fg8

≤ 3 mm	-0.004/-0.018 mm
> 3 ≤ 6 mm	-0.006/-0.024 mm
> 6 ≤ 10 mm	-0.008/-0.030 mm

EXPLICATION DES SIGNES

ZEICHENERKLÄRUNG

EXPLANATION SIGN



PLUS PETIT QUE
KLEINER ALS
SMALLER THAN



PLUS GRAND QUE
GRÖSSER ALS
BIGGER THAN



PLUS PETIT OU ÉGAL À
KLEINER ODER GLEICH
SMALLER OR EQUAL THAN



PLUS GRAND OU ÉGAL À
GRÖSSER ODER GLEICH
BIGGER OR EQUAL THAN